

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *270* /UBND-KTHT

Bảo Lạc, ngày 26 tháng 3 năm 2021

V/v trả lời ý kiến phản ánh
của công dân trên Hệ thống
Kết nối Cao Bằng

Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tiếp nhận từ Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng phản ánh của công dân Hoàng Văn Hình (xã Sơn Lô, huyện Bảo Lạc, ĐT: 0338.463.436).

Nội dung phản ánh: “*Công ty Tây Bắc Việt đang thi công điểm sạt lở đường tỉnh 215 thuộc xóm Phja Pàn, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc đổ đất thải trực tiếp xuống lòng suối tại vị trí thi công có nhiều clip ghi lại, đổ tại nhiều vị trí ven đường, đặc biệt tại một vị trí là khe tụ thủy gây nguy hiểm đến tính mạng và ruộng vườn người dân tại vùng hạ lưu thuộc xã Sơn Lô, huyện Bảo Lạc. Cuối năm 2020 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã vào kiểm tra nhưng không xử lý và tình trạng vẫn tiếp diễn, mong các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ người dân.*”

Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ sự việc. Qua xác minh số điện thoại và địa chỉ của công dân theo thông tin trên Hệ thống “Kết nối Cao Bằng” là không tồn tại. Tuy nhiên, với trách nhiệm của chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc vẫn tiến hành kiểm tra tại thực địa khu vực thi công công trình và có ý kiến phản hồi để các tổ chức, cá nhân quan tâm nắm bắt thông tin sự việc:

Vị trí đang thi công công trình Khắc phục sạt lở đường được nêu trong phản ánh là nơi xảy ra sạt lở núi đá trong mùa mưa năm 2020 làm tràn lấp toàn bộ mặt đường tuyến đường từ huyện vào xã Sơn Lập với khối lượng đất đá vùi lấp rất lớn. Khi vụ việc sạt lở do thiên tai xảy ra, một lượng đất đá lớn đã trôi tràn thẳng xuống khe suối dưới ta lỵ âm. Để giải quyết ách tắc giao thông chia cắt xã Sơn Lập, UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành thi công công trình khắc phục sạt lở. Do địa hình một bên là vực sâu, một bên là khối đất đá trôi trượt từ trên đỉnh núi xuống nên quá trình đào xúc đất đá di chuyển về vị trí đổ thải không tránh khỏi việc rơi thêm xuống suối, nhưng không đáng kể.

Theo thiết kế được phê duyệt có bố trí 02 vị trí đổ thải cách vị trí sạt lở khoảng 02 km, quá trình thi công đơn vị nhà thầu đã chấp hành đúng phương án đổ thải được phê duyệt, khu vực đổ thải cách xa bờ suối nên không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không có nguy cơ tràn xuống suối và ruộng vườn xung quanh của nhân dân; dòng suối vẫn lưu thông bình thường, không bị cản trở.

Như vậy, nội dung phản ánh trên Hệ thống “Kết nối Cao Bằng” cho rằng nhà thầu đổ thải trực tiếp xuống suối là không chính xác.

Trên đây là kết quả xác minh, phản ánh của công dân trên Hệ thống “Kết nối Cao Bằng” theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT-HT;
- VP: LĐ, CV (T);
- UBND xã Sơn Lộ;
- Lưu: VT.



Hoàng Văn Cương